

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

Государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Республики Крым
«Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой».

Учебный корпус №2

г.Керчь

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАОУ СПО РК «Керченский
медицинский колледж им. Г.К.Петровой»

Путинцева Г.И.

«15» Февраля 2019



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Керченский медицинский колледж имени Г.К. Петровой» (ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой»)

1.2. Адрес объекта: 298302 РФ, Республика Крым, г.Керчь, ул. Самойленко 25, e-mail: med-u@bk.ru телефон /факс 8 (036561) 2- 81- 83

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, состоящее из 3-х этажей, общей площадью 1430,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: нет

1.4. Год постройки здания – 1966 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2019-2022 годы ,

капитального – не запланировано

Сведения об организации, расположенной на объекте

Директор ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой» – Путинцева Галина Иосифовна – 8(036561)2-81-83

1.6. Название учреждения

полное юридическое наименование – согласно Уставу: Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Керченский медицинский колледж имени Г.К. Петровой»,

краткое наименование: ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой»

1.7. Юридический адрес учреждения:

298302, РФ, Республика Крым, г.Керчь, ул.Ж. Дудник, д.11

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
295005, РФ, г. Симферополь, пр. Кирова, 13
Контактные телефоны: 54-45-06
Адрес электронной почты: e-mail:minzdrav2014@mzdrav.rk.gov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

- реализация образовательных программ основного общего, среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных специалистов среднего звена), программ профессионального обучения повышения квалификации и переподготовки -организация общественного питания обучающихся;

2.3 Форма оказания услуг на объекте: очное обучение без проживания.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 15 лет, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость – 250 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От автовокзала (остановка «Автостанция») ходит городской автобус №6,35,24, троллейбус, расстояние от автовокзала до учреждения составляет 800м. Нужно ехать до остановки пассажирского транспорта «Стадион»;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта _ - 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин., 10-15 минут от автовокзала.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки:

На автовокзале светофор со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет:

Визуальная - Наружная вывеска при входе на здании

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Имеется бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,05 м, на перекрестке пешеходные переходы обозначены на дороге белой краской в виде «зебры».

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: А-доступность всех зон и помещений(универсальная), Б-доступны специально выделенные участки и помещения(дополнительная помощь сотрудника), ДУ- доступность условная(дополнительная помощь сотрудника), ВНД- доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Территория отсутствует</i>
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(Г,У) ДЧ-И(С,О) ДУ-И(К),
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(Г,С,У), ДУ-(О,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(Г,С,У), ДУ-(К,О,)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(К,О,С) ДП-И(Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И(О,К,Г,У) ВНД- (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(Г,У)ДЧ-И(О) ДУ-И(К,С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ГАОУ СПО РК « Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой» (ОСИ) - доступен условно(дополнительная помощь сотрудника).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<ul style="list-style-type: none"> - предусмотреть пешеходные дорожки для инвалидов колясочников; - оборудовать места отдыха для инвалидов; - установка знаков доступности.
2	Вход (входы) в здание	<ul style="list-style-type: none"> - установка непрерывных поручней с двух сторон с нетравмирующим окончанием на крыльце и входной площадке; - установка рельефной полосы перед маршем вверху и внизу; - контрастная окраска первой и последней ступени; - установка знаков доступности (с оборудованием для слабослышащих) и предупреждающих знаков; - устранение порогов в дверном проеме; - замена полового покрытия в тамбуре на нескользящее при намокании;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>Ремонт. Установка опорных поручней:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка лифтов и подъемников к зоне обслуживания; - установка электронных информационных табло; - установка рифленых напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей; - установка тактильной плитки на пути движения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Ремонт текущий. Установка указателей движения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка знаков доступности; - оборудование устройствами и средствами информации и связи.
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Ремонт текущий. Расширение дверных проемов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка кнопки аварийного вызова; - установка опорных поручней у унитаза и раковины; - обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски; - замена унитаза на специальный- высотой 50 см; - установка крючков для костылей; - дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений; - установка направляющих поручней

		контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий. Установка указателей движения; - установка знаков доступности; - оборудование устройствами и средствами информации и связи
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	- пешеходные переходы с нанесением «зебры» - светофоры с таймером и сигналом;
8.	Все зоны и участки	Нуждается в капитальном или текущем ремонте и реконструкции.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - по мере выделения средств в рамках исполнения целевой программы «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – полная доступность основных структурных элементов объекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - исполнение программы согласно выделения средств

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование

1) Собственника ОСИ – Министерство здравоохранения Республики Крым
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта.

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте колледжа и карте доступности Республики Крым.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» 01. 2019.
2. Акта обследования объекта: от «10» 01. 2019.
3. Решения Комиссии (рабочей группы) Протокол № 1 от «10» 01. 2019.

Заместитель директора по безопасности



Ю.В. Толстых

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАОУ СПО РК
«Керченский медицинский
колледж им. Г.К. Петровой»

Путишцева Г.И.
Путишцева Г.И.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Керченский медицинский колледж имени Г.К. Петровой» (ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой»)

1.2. Адрес объекта: 298302 РФ, Республика Крым, г. Керчь, ул.Самойленко 25, e-mail: med-u@bk.ru телефон /факс 8 (036561) 2- 81- 83

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, состоящее из 3 -х этажей, общей площадью 1430,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: нет

1.4. Год постройки здания – 1966 г., текущий косметический ремонт произведен в 2017 году.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2019-2022 годы ,

капитального – не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте

Директор ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой» – Путишцева Галина Иосифовна – 8(036561)2-81-83

1.6. Название учреждения

полное юридическое наименование – согласно Уставу:

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Керченский медицинский колледж имени Г.К. Петровой».

Краткое наименование: ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой».

1.7. Юридический адрес учреждения: 298302 РФ, Республика Крым, г. Керчь, ул. Ж. Дудник, 11

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство здравоохранения Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

295005, РФ, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

Контактные телефоны: 54-45-06

Адрес электронной почты: e-mail:minzdrav2014@mzdrav.rk.gov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

- реализация образовательных программ основного общего, среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных специалистов среднего звена), программ профессионального обучения повышения квалификации и переподготовки
- организация общественного питания обучающихся;

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): очное обучение без проживания.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 15 лет, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:
вместимость – 250 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От автовокзала (остановка «Автостанция») ходит городской автобус №6,24,35, троллейбус. Расстояние от автовокзала до учреждения составляет 800м, нужно ехать до остановки пассажирского транспорта «Стадион»;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки городского транспорта «Стадион» - 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин., 10-15 минут от автовокзала.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки:

На автовокзале светофор со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:*

Визуальная - Наружная вывеска при входе на здании

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Имеется бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,05 м, на перекрестке пешеходные переходы обозначены на дороге белой краской в виде «зебры».

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: А-доступность всех зон и помещений (универсальная). Б-доступны специально выделенные участки и помещения (дополнительная помощь сотрудника), ДУ- доступность условная(дополнительная помощь сотрудника). ВНД- доступность не организована.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- предусмотреть пешеходные дорожки для инвалидов колясочников; - оборудовать места отдыха для инвалидов; - установка знаков доступности.
2	Вход (входы) в здание	- установка непрерывных поручней с двух сторон с нетравмирующим окончанием на крыльце и входной площадке; - установка рельефной полосы перед маршем вверх и вниз; - контрастная окраска первой и последней ступени; - установка знаков доступности (с оборудованием для слабослышащих) и предупреждающих знаков; - устранение порогов в дверном проеме; - замена полового покрытия в тамбуре на нескользящее при намокании;

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт. Установка опорных поручней; - установка лифтов и подъемников к зоне обслуживания; - установка электронных информационных табло; - установка рифленых напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей; - устройство пандуса с поручнями с обеих сторон.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий. Установка указателей движения; - установка знаков доступности; - оборудование устройствами и средствами информации и связи.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий. Расширение дверных проемов; - установка кнопки аварийного вызова; - установка опорных поручней у унитаза и раковины; - обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски; - замена унитаза на специальный- высотой 50 см; - установка крючков для костылей; - дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений; - установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий. Установка указателей движения; - установка знаков доступности; - оборудование устройствами и средствами информации и связи.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	- пешеходный переход с нанесением «зебры» - светофор с сигнальным устройством и таймером;
8.	Все зоны и участки	Нуждается в капитальном или текущем ремонте и реконструкции.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Размещение информации на сайте колледжа и Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Заместитель директора по безопасности

Ю.В. Толстых

e-mail: med-u@bk.ru телефон /факс 8 (036561) 2- 81- 83

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАОУ СПО РК
«Керченский медицинский
колледж им. Г.К. Петровой»
Путинцева Г.И.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой» (ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой»)

1.2. Адрес объекта: 298302 РФ, Республика Крым, г. Керчь, ул.Самойленко 25, e-mail: med-u@bk.ru телефон /факс 8 (036561) 2- 81- 83

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, состоящее из 3 -х этажей, общей площадью 1430,5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка: нет

1.4. Год постройки здания - 1966 г. текущий косметический ремонт произведен в 2017 году.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – 2019-2022 годы ,
капитального – не запланирован

1.6. Название учреждения (согласно Уставу, краткое наименование)
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым « Керченский медицинский колледж имени Г.К. Петровой ».
краткое наименование: ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой».

1.7. Юридический адрес учреждения:
298302 РФ, Республика Крым, г. Керчь, ул. Ж. Дудник,11, e-mail: med-u@bk.ru телефон /факс 8 (036561) 2- 81- 83

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими целями:

- реализация образовательных программ основного общего, среднего профессионального образования (программ подготовки

квалифицированных специалистов среднего звена), программ профессионального обучения по повышению квалификации и переподготовки

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От автовокзала (остановка «Автостанция») ходит городской автобус №6,24,35. Расстояние от автовокзала до учреждения составляет 800м, нужно ехать до остановки пассажирского транспорта «Стадион»;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки городского транспорта «Стадион» - 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин., 10-15 минут от автовокзала.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки:

На автовокзале светофор со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет:

Визуальная - Наружная вывеска при входе на здании

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Имеются бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,05 м, на перекрестке пешеходные переходы обозначены на дороге белой краской в виде «зебры».

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: А-доступность всех зон и помещений(универсальная), Б-доступны специально выделенные участки и помещения(дополнительная помощь сотрудника), ДУ- доступность условная(дополнительная помощь сотрудника), ВНД- доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДП-И(У), ДЧ-И(С,Г,О)</u> <u>ДУ-И(К)</u>		1,2
2	Вход (входы) в здание	<u>ДП-И(Г,У)</u> <u>ДЧ-И(С,О)</u> <u>ДУ-И(К),</u>		4,5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДП-И(Г), ДУ-(О,К)</u>		7,8,9,10, 11,12,13, 14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДП-И(Г,С, У),</u> <u>ДУ-(К, О),</u>		15,16, 17,18
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДУ(С,К,О), ДП-И(Г,У)</u>		19,20,21, 22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ДУ(О,К,Г,У)</u> <u>ВНД-И(С)</u>		23,24
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДП-И(Г,У) ДЧ-И(О)</u> <u>ДУ-И(К,С)</u>		25,26,27, 28

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ГАОУ СПО РК « Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой» (ОСИ) доступен условно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<ul style="list-style-type: none">- предусмотреть пешеходные дорожки для инвалидов-колясочников;- оборудовать места отдыха для инвалидов;- установка знаков доступности.
2	Вход (входы) в здание	<ul style="list-style-type: none">- установка непрерывных поручней с двух сторон с не травмирующим окончанием на крыльце и входной площадке;- установка рельефной полосы перед маршем вверху и внизу;- контрастная окраска первой и последней ступени;- установка знаков доступности (с оборудованием для слабослышащих) и предупреждающих знаков;- устранение порогов в дверном проеме;- замена полового покрытия в тамбуре на нескользящее при намокании
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>Ремонт Установка опорных поручней:</p> <ul style="list-style-type: none">- установка лифтов и подъемников к зоне обслуживания;- установка электронных информационных табло;- установка рифленых напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей;- устройство пандуса с поручнями с обеих сторон.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, оборудование мест для инвалидов, установка указателей движения, информирующих стендов, рельефных табличек.
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Ремонт текущий, Расширение дверных проемов;</p> <ul style="list-style-type: none">- установка кнопки аварийного вызова;- установка опорных поручней у унитаза и раковины;- обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски;- замена унитаза на специальный-высотой 50 см;- установка крючков для костылей;- дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля

		маркировки санитарно-гигиенических помещений; - установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий. - Установка указателей движения; - установка знаков доступности; - оборудование устройствами и средствами информации и связи.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	- пешеходные переходы с нанесенным «зебры» - светофор с звуковым сигналом и таймером
8.	Все зоны и участки	Нуждается в капитальном или текущем ремонте и реконструкции

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - по мере выделения средств в рамках исполнения целевой программы «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – полная доступность основных структурных элементов объекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)- согласно выделенных средств.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование с вышестоящей организацией – Министерством здравоохранения Республики Крым.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается.

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте и Карте доступности субъекта Российской Федерации

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте

Поэтажные планы, паспорт БТИ

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии:

Заместитель директора по безопасности _____ Ю.В. Толстых

(Подпись)

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ _____ А.А. Левченко

(Подпись)

Специалист по ОТ _____ О.В. Ерохина

(Подпись)

Заведующая отделением «сестринское дело» _____ О.Н. Лезенкова

(Подпись)

Руководитель физвоспитанием _____ В.В. Бешенцева

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Главный специалист сектора безбарьерной
среды ДТСЗН администрации г. Керчи _____

В.Н. Бойченко

А.С. Давыдова

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 10 » 01 2019
(протокол № 1)

Комиссией по обследованию объекта социальной инфраструктуры.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой»
Республика Крым, г.Керчь, ул.Самойленко 25

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	нет				все	Оборудование доступными элементами информации об объекте	Установка средств информации об объекте
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Отсутствие тактильных средств на маршруте движения за 0.8м до начала опасного участка. изменения направления движения. входа	С	Оборудовать маршрут движения тактильными средствами	Текущий ремонт установка тактильных средств на маршруте движения
					Отсутствуют таксофоны и другое спец. Оборудование для людей с недостатком зрения.	С	Оборудовать спец. устройствами	Текущий ремонт Установка таксофонов и др. спец.оборудования

1.3.	Лестница (наружная)	НЕТ		2				
1.4.	Пандус (наружный)	есть		3	Отсутствует защитный козырек над пандусом	К	Оборудовать защитным козырьком над пандусом	Текущий ремонт Установка защитного козырька над пандусом
1.5.	Автостоянк а и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационн ая поддержка на всех путях движения . Отсутствие мест отдыха на участке	все	Установить средства информационно й поддержки, на всех путях движения МГН Организовать места отдыха на участке	Установка средств информацион ной поддержки. Оборудовани я мест отдыха на участке.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона I «Территория, прилегающая к зданию	<u>ДП-И(У),</u> <u>ДЧ-И(С,Г,О)</u>		1,2,3	Оборудование лестницы наружной поручнями.

(участок)»	<u>ДУ-И(К)</u>			установка над пандусом защитного козырька, установка подъемной платформы для инвалидов, установка тактильных средств на маршруте движения, установка таксофонов, и др. спец.оборудования для людей с недостатком зрения.
------------	----------------	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **зона доступна условно**

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой»

Республика Крым, г.Керчь, ул. Самойленко 25

Наименование объекта, адрес

№ п.п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1	2 ступеньки к входной двери	Все	Отсутствует маркировка	Нанесение желтой краской на первую и последнюю ступеньки
2.2	Пандус (наружный)	есть		2	Металлический пандус с поручнями	К	Отсутствует козырек	Установка козырька над пандусом
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3,4	Поверхность площадки ровная	Все	Привести в соответствии с нормативными требованиями	Текущий ремонт. Установить дренажную решетку в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола
2.4	Дверь (входная)	есть		5	Крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто" отсутствует;	Все	Установить фиксатор крепления (доводчиков)	Текущий ремонт. Установка дверных устройств (доводчиков), рассчитанных на максимальное усилие при открывании вручную не более 2,5 кгс и задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.
2.5	Тамбур	нет		6		Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли	Все	Привести в соответствие с нормативами	Текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 2. «Вход в здание»	<u>ДП-И(Г,У),</u> <u>ДЧ-И(С,О),</u> <u>ДУ-И(К)</u>		7	Текущий ремонт. Установить дренажную решетку в полу заполнило с поверхностью покрытия пола. Установка дверных устройств (доводчиков), рассчитанных на максимальное усилие при открывании вручную не более 2,5 кгс и задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек. Установка прозрачной двери(из гамбура в коридор) из ударопрочного материала. оборудовать ее контрастной маркировкой

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зона доступна условно.**

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой»

Республика Крым, г.Керчь, ул.Самойленко 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8	Не предусмотрена установка звуковых информаторов и таксофонов для посетителей с дефектами слуха	С, Г	Установка звуковых информаторов и таксофонов для посетителей с дефектами слуха	Текущий ремонт Установка звуковых информаторов и таксофонов
					Не установлены опорные поручни. Не во всех коридорах оборудованы места отдыха	О	Установка опорных поручней	Текущий ремонт Установка опорных поручней. Оборудование мест отдыха
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		9	Уклоны лестниц более 1:2	все	Техническое решение невозможно	

					Отсутствуют поручни дополнительные разделительные (ширине марша более 2,5 м) и перепад высот более 0,45 м) - ширина проступней ступеней менее 0,3 м;	Все		Текущий ремонт лестницы с обеспечением одинаковой геометрии ступеней. установка опорных поручней
					Отсутствуют рифленые напольные указатели у крайних ступеней лестничных маршей	С	Привести лестницу в соответствие с нормативными требованиями	Текущий ремонт Установка рифленых напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				Все	Техническое решение невозможно	Установка пандуса или подъемной платформы для инвалидов
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	10		Нижняя часть дверей не защищена противоударной полосой	К	Установка противоударной полосы	Текущий ремонт Установка устройств для открывания и закрытия дверей, позволяющих управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; информирующих обозначений помещений; со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. Оборудование дверей противоударной полосой. Установка фиксатора положения двери
					Пластиковые двери не из ударопрочного материала	Все	Привести двери в соответствие с нормативными требованиями	Текущий ремонт. Установка противоударной полосы.
					Перепады высот в дверных проемах		Привести пороги в соответствие с нормативным	Текущий ремонт

						и требованиями	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	11 12	Отсутствуют двери противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах	Все	Обеспечить безопасность МГН всех категорий.	Установка дверей противопожарных самозакрывающихся с уплотнениями в притворах
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют поручни Предупредительная информация о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы отсутствует	Все	Привести в соответствие с нормативными требованиями	Установить поручни, средства информационной поддержки о препятствиях визуальной и тактильной

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 3. Пути движения внутри здания (в.ч. пути эвакуации)	<u>ДП-И(Г,С,У),</u> <u>ДУ-И(О,К)</u>		13.14	Текущий ремонт. Установка опорных поручней Оборудование мест отдыха

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зона доступна условно.**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой»

Республика Крым, г. Керчь, ул. Самойленко 25

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть		15	Размеры около столов и др. мест обслуживания менее 0,9 м на 1,5 м. Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - менее 1,4 м в диаметре. Подходы к оборудованию и мебели менее 0,9 м.	К	Увеличить размеры около столов и др. мест обслуживания. Обеспечить подходы к мебели и т.п.	Текущий ремонт
Зальная форма обслуживания	нет		16				
Прилавочная форма обслуживания	нет						

4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне			отсутствуют пандусы, лифты, подъемные платформы и другие приспособления для перемещения. Отсутствуют места целевого назначения, специально выделенные для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Отсутствует обозначение помещения рядом с дверью, нет дублирования рельефными знаками	Все	Техническое решение возможно Оборудовать места целевого назначения для инвалидов и других МГН и установить обозначение помещения в соответствии с нормативными требованиями	Установка подъемной платформы для инвалидов Текущий ремонт, установить рельефные информационные указатели

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4. «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»	<u>ДП-И(Г,С, У),</u> <u>ДУ-(К, О)</u>			Ремонт текущий Оборудовать места для инвалидов. Установка подъемной платформы для инвалидов, рельефные информационные указатели, таблички.

--	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зона доступна условно.**

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **отсутствие мест приложения труда**

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «10» 01 2019.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Жилые помещения отсутствуют

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой»

Республика Крым, г.Керчь, ул.Ж. Дудник, д. 11

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Туалетная комната	есть		17	Поручни отсутствуют, рядом с унитазом нет пространства для размещения кресла-коляски ширина дверей - 70 см. Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	все	Привести туалетную комнату в соответствие с нормативными требованиями.	Установить поручни рядом с унитазом.. установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей
				Отсутствуют информирующие обозначения помещений табличками с рельефными знаками	С	Установить таблички с рельефными знаками	Установить таблички с рельефными знаками
				Кабинка туалета не оборудована - двухсторонней связью с диспетчером (или кнопкой звонка в дежурную комнату) , не оснащена	все	Установить двухстороннюю связь и аварийное освещение	Текущий ремонт: оборудование кабинки туалета двухсторонней связью с диспетчером, оснащение аварийным освещением

				аварийным освещением			
				Проходы шириной менее 1,8 м. между рядами умывальников, уборных.	все	Техническое решение невозможно	Текущий ремонт.
2	Душевая/ ванная комната	есть	18	Не оборудована для инвалида на кресло-коляске с пространством для подъезда	К	Привести душевую/ ванную комнату в соответствие с нормативными требованиями	Текущий ремонт. оборудование душевой кабинки.
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	19	Отсутствуют индивидуальные шкафы. Высота крючков более 1,3 м от пола. Имеются места для отдыха	все	Установить индивидуальные шкафы, установить крючки для одежды на высоте не более 1,3 м.	Текущий ремонт. Установка индивидуальных шкафов
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует универсальная кабина, доступная для МГН. отсутствуют поручни, штанги, откидные сиденья	все	Устройство туалетной комнаты согласно нормативно требованиям	Установить универсальную кабину, доступную для МГН, поручни, штанги, откидные сиденья

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 5. Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДУ-И(С,К,О)</u> <u>ДП-И(Г,У)</u>		19.20 21.22	Ремонт текущий. Расширение дверных проемов Обеспечение пространства для размещения и

				маневрирования кресла-коляски Замена унитаза на специальный высотой 50 см Установка крючков для костылей Установка опорных поручней у унитаза и раковины Установка кнопки аварийного вызова Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу
--	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зона доступна условно.**

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой»
Республика Крым, г.Керчь, ул.Ж. Дудник, д. 11

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Визуальная информация соответствует нормативным требованиям	Все	Нет информации об объекте на пути движения к зданию	Установка информационных табличек и стендов
6.2	Акустические средства	нет			Акустические средства отсутствуют	Г	Установка акустических средств	
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют	С	Установка тактильных средств	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информации должна быть комплексной для всех категорий инвалидов и соответствовать ГОСТ	Г,С	Привести систему средств информации в соответствие с ГОСТ	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 6. Системы	<u>ДУ-И(О,К,Г,У)</u>		20	Ремонт текущий

информации на объекте.	<u>ВНД-И(С)</u>			Установка указателей движения. информирующих стендов
------------------------	------------------------	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зона доступна условно.**



















